



*Ovan: I januari 2003 var de viktigaste räddningsåtgärderna på de båda husen färdiga. Lars-Erik Nilsson, Mattias Forsberg och Bengt Bygdén funderar på "mellanhuset".*


*Vänster och nedan: 2003 års arbeten berörde huvudsakligen fönstren, som var i generellt dåligt skick. Jan. 2003.*



Foto: Thomas Carlquist



*Fönsterbågar och -karmar renoverades på verkstad. Alla rötskadade delar byttes ut mot friskt trä. Alla hela beslag demonterades och återanvändes. T. h. en rötskadad del av en karm. Juni 2003.*



*Under hösten återinsattes de renoverade fönstren på sina ursprungliga platser. Fr. v. fönster i mejeriet, i bostaden mot söder och i köket mot öster. Okt 2003.*



*I magasinsrummet finns tre pivåhängda ventilationsluckor. Alla gjordes iordning och funktionen med beslag justerades. Invändigt nyttillverkades sidohängda luckor som vind- och snöskydd. Apr. 2005.*



*Norra gaveln med luckorna till magasinet efter renovering. Okt. 2003.*



*Gavlarna mot söder med nyrenoverade fönster. Okt. 2003.*



*Ny locklistpanel i stället för den gamla som hade fallit sönder. I den monterades ett äldre fönster, tillvarataget från Rörstrands fabriker i Lidköping.*

*Nyttillverkad lucka i öppningen ovanför fönstret. Dörren till utrymmet till höger justerades in. Notera att det mellersta partiet av huset är gjutet med inslag av murning, utgörande östra gaveln av det ursprungliga mellanhuset, medan de högra och vänstra delarna är murade med kalksten. Okt 2003.*

Foto: Thomas Carlquist



*Pardörrarna till västra huset lagade och målade. Okt. 2003.*



*Grävning runt husen för dränering. Mycket vatten rinner periodvis under husen uppifrån berget. Sep. 2003.*



*Utrymmet mellan husen klart i väntan på den nya mellanbyggnaden. Okt. 2003.*