



Vänster: Övre förstugan i östra huset, sedd mot söder. Skador i golvet (under skivorna), liksom i vissa bjälkar (t ex vid pilen). Här togs det vindsgolv bort som hade legat under rasmassorna, tredje bilden sid. 18. Det beslutades att rummet kunde stå så här. Nov. -06

Ovan: Flera bjälkar var rötskadade i upplagen i mur. Nov. -06.

Vänster nedan: Avrötade bjälkar byttes mot nya skrädda stockar, sept -07...

...och ett nytt golv lades i förstugan. Ett par nya bjälkar i vindsbjälklaget (pilarna). Okt. -07.





Foto: Thomas Carlquist



*Bjälkarna norr om förstugan hade samma problem - röta vid upplagen i mur. Flera byttes eller iskarvades. Sept. -07.*



*Nya bjälkar vid pilarna. Sept. -07*



*Samma bjälklag som ovan, med nytt golv sett underifrån. Alla upplag isolerades med näver där det gick att komma åt. Okt -07.*



*Nordöstra rummet i östra huset med nya bjälkar och huvudsakligen nytt golv. Obs tvärbjälke av begagnad smalspårig järnvägsräls. Nov. -07.*



*Rum intill kölnan - samma problem med upplagen, och samma åtgärder som i de andra rummen. Okt. -07.*





*Ett utvändigt nytillskott under hösten 2007 blev en gångbro till norra rummet i övre våningen på östra huset. Nov. -07.*



*Gångbron underlättar tillgängligheten till norra rummet, som annars är lite krångligt att nå. Nov. -07.*