



*Västerplana mejeri från S, tv det gjutna huset med mejeri, magasin och bostad, th huset med blå kölnan. Foto okt. 2001.*



*Västerplana mejeri från N, th det gjutna huset med mejeri, magasin och bostad, tv huset med blå kölnan. Foto okt. 2001.*

Foto: Thomas Carlquist



*Västerplana mejeri, västra huset, fasad mot landsvägen. Foto okt. 2001.*



*Västerplana mejeri, östra husets fasad mot öster. Allvarliga skador i taket. Okt. 2001.*



*Östra huset, delar av taket hade kollapsat. Innanför väggen syns en fd takstol till den ursprungliga "mellanbyggnaden". Okt 2001.*



*Östra huset med ventilationshuvn till kölnan. Såväl tak som hammarband hade tagit skada av läckage. Okt 2001.*



*Östra huset, inrasad del av taket. Växtlighet hade slagit rot i rasmassorna. Okt 2001.*



*Rester av en gammal takkonstruktion till "mellanbyggnaden" i östra huset. Okt 2001.*

Foto: Thomas Carlquist



*Mellan de båda äldre husen hade byggts ett enkelt skjul i hela deras längd, kanske på 1950-talet. Skjulet hade orsakat mycket skada på de äldre husen. Okt 2001.*



*Vatten från tegeltaken hade stänkt upp på takfoten på båda de äldre husen, med skador i takfoten som följd. Okt 2001.*



*Köket i västra huset - skjulets tak omöjliggjorde öppning av fönstret under lång tid. Okt 2001.*



*Det mellanliggande skjulet bestod huvudsakligen av ett plåttak med portar i varje ände. Hela denna konstruktion revs innan arbetena påbörjades. Den ursprungliga mellanbyggnadens takåsar är synliga upptill i bild. Okt 2001.*



*Åsarna och avtrycket i västra husets östervägg gav ganska klara besked om det gamla mellanhusets form. Okt 2001.*



*Västra huset, det stora magasinutrymmet i norra delen. Luckorna, tre st, är pivåhängda. Här fanns en omfattande röt- och svampskada i östra väggen. Okt 2001.*



*Köket i den lilla bostaden i västra husets södra del. Okt 2001.*