



En skada i golvet i förstugan utanför köket...



... ilagades med nytt virke. Apr. resp. okt. 2005.



*Lagning av trappan upp till förstugan i västra huset.
Okt.2005.*



En ny handledare i samma trappa. Okt. 2005.



*Marken iordninggjord med
kalkstensplattor vid östra huset.
Aug. 2005.*

Foto: Thomas Carlquist



Ovan: Golvbräderna i magasinrummet demonterades för undersökning av bjälklaget. Flera rötskador fanns vid bjälkarnas upplag i mur. Aug. 2005.

En hel bjälke byttes (pilen), för övrigt iskarvades kortare delar vid upplagen. Sep. 2005.



Skarvarna gjordes som bladskarvar över 60-70 cm och säkrades med rostfria bultar. Upplagen i mur isolerades med näver. Ett helt nytt brädgolv lades sedan i magasinrummet. Sep 2005.



*Ovan: Stora rötskador i köksgolvet.
Ovan höger: Bräderna demonterades
och kasserades i köket. Okt. 2005.*



Nytt köksgolv av magasinets gamla golvbräder. Juli 2006.



*Nytt pärlspånttak i
bostadsrummet. Juli
2006.*