

Foto: Thomas Carlquist



*Botten våningen på västra huset har en gjuten stomme av kalkbruk och kalkskrotsten. Södra gaveln har länge varit skadad med bortfall av både puts och gjutmassa. Okt. 2001.*



*Skadan bestod delvis av putsbortfall, i sydvästra hörnet, i sydöstra hörnet hade dessutom en stor del av gjutmassan fallit bort. Okt. 2001 och sept. 2006.*



*Vid hörnet hade en plint av betong gjutits som stöd för en stolpe till det rivna skjulet. Jfr sid. 19. Sept. 2006.*



*De större bortfallen av gjutmassan kompletterades med skrotsten, varefter utstockningen med kalkbruk baserat på kalk från Kinnekulle lades på i flera tunna skikt. Juli 2012.*



*På fasaden mot vägen var inte skadorna lika stora, och en gradvis utstockning räckte för att nå rätt nivå. Juli 2012.*

Foto: Thomas Carlquist



*Den stora skadan i sydöstra hörnet lagades på samma sätt, dvs utbyggnad med skrotsten och gradvis utstockning i flera skikt. Notera hur väl brukets naturliga kulör harmonierar med omgivande nära 100-åriga putsytor. Aug. 2012.*



*Vänster och nedan: Förutom de större skadorna ilagades äldre sprickor i putsen. Missfärgningen nära sockeln rengjordes och avfärgades senare med kalkfärg för att tona ned skillnaden i kulör. Aug. resp. sept. 2012.*





*Den gamla putsen hade varit ganska slarvigt påslagen vid fönstren, med överskott på de välhuggna fönsteromfattningarna av kalksten. Dessa gjordes rena från putsrester och färg. Aug. resp. sept. 2012.*



*Tio år efter renoveringsarbetena började, har nu Västerplana mejeri blivit en prydnad för trakten, samtidigt som husen fortsätter att berätta om hur man i äldre tid har byggt av det lokala byggnadsmaterialen. Sept. 2012.*

Foto: Thomas Carlquist



*Mejeriet från sydost i slutfasen av renoveringsarbetena. Aug 2012.*



*Resultatet är tydligt när man jämför med samma vy från 2001, sid. 17. Aug 2012.*