

Foto: Thomas Carlquist



Arbeten hösten 2008 inbegrep fortsatt byte av rötskadade bjälkar, ibland i trånga utrymmen. Mattias Forsberg passar in en skarvbit halvt i halvt i en bjälke. Okt. -08.



*Vänster: Nytt golv i passagen utanför kölnan.
 Okt. -08.*

*Ovan: Detaljpassning där trä möter kalksten.
 Okt. -08.*



Under hela renoveringsarbetet skräddades allt nytt virke till väggar och bjälkar för hand på arbetsplatsen. Mattias Forsberg i arbete. Okt. -08.

Nedan: Utsikt från hanbjälklaget mot söder och ingången till kölnan. Notera överallt dörrkarmar/omfattningar av kalksten. Okt. -08.

