


Foto: Thomas Carlquist



Skorstensmuren ovanför vindsbjälklaget var så skadad att den murades om och putsades med kalkbruk. Okt. -05 och sept. -06.



Skorstenen ovan nock murades om med begagnat tegel, återfick sitt utkragade krön, och putsades med hydrauliskt kalkbruk. Aug -06 med Mattias Forsberg, aug. -06 resp. sep. -06. Plåtbeslag monterades våren -07, nedan t.h.



Även ventilationshuven över kölnan renoverades med ett par nya jalusi-bräder och ny plåttäckning. Aug. resp. nov -06.



Vänster: Mattias Forsberg monterar nytt tak av pärlspånt i köket. Lasse Dahlberg övervakar. Okt. -06.
Höger: Kökets yttervägg kalkputsades och fönsterfoder monterades. Nov. -06.



Magasinsrummet med det nya golvet som lades in hösten 2005. Okt. -06.

Foto: Thomas Carlquist



Vänster: Kakelugnen i bostaden monterades ned och lades ut på golvet med märklappar på varje kakel. Sep -06.

Höger: Ugnen murades upp med nytt tegel och de normala fem kanalerna. Okt -06.



Ugnen uppmurad till ca hälften. Okt -06.



Kakelugnen färdigsatt, kittad och rengjord. Nov -06.